DESCRITIVO TÉCNICO

Cotton Black Pigmentada

- Fibras naturais e sintéticas
- Tricotada
- Antiderrapante na palma
- Punho com elastano

• CA 36.347

• A luva Cotton Black Pigmentada foi desenvolvida para atividades de logística, MRO (manutenção, reparos e operações), construção civil, jardinagem e paisagismo, trabalhos gerais na agricultura.

Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Luvas de proteção – Requisitos gerais e métodos de ensaios; EN 388: Luvas de proteção contra riscos mecânicos.

1. Resistência mecânica - EN 388:2016

Ensaios	Nível
Resistência à abrasão	0
Resistência ao corte	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	X

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 pares)	DUN 14 (288 pares)
10.10.197.07--U	U	7898207218570	27898207218574	17898207218577

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
Faça inspeções diárias do EPI, e quando necessário, faça a sua substituição;
Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI;
Remova o excesso de sujidade do EPI ao final do dia/turno de trabalho e vire-a do avesso para secar.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.