

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### MANGOTE HIDEAWAY VOLK

#### RESISTÊNCIA

EN 388



4431

#### FOTO

Frente



Verso

CÓDIGO	CA	COR	COMPRIMENTO	EMBALAGEM
13.56.145.80	36.470 / 34.563	Preta e Amarela Mesclada	45 Centímetros	Embalagem Plástica com 01 Unidade
13.56.155.80	36.470 / 34.563		55 Centímetros	
13.56.160.80	36.470 / 34.563		60 Centímetros	

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p><b>MANGOTE HIDEAWAY VOLK:</b> Manga de segurança tricotada em fios de alta tecnologia ATA®, elastano na extremidade superior e punho para fixação, abertura no punho para encaixe do dedo polegar, ambidestro. Conforme EN388:2003, obteve resultado de níveis de desempenho 4431, em que: 4 - Resistência à abrasão; 4 - Resistência ao corte por lâmina; 3 - Resistência ao rasgamento; 1 - Resistência à perfuração por punção.</p>	<p>Indicado para trabalhos com médias e altas agressões. Utilizado nos setores operacionais de Indústrias Automotivas, Metal-Mecânica, Plásticos, Celulose, Construção Civil, Moveleira, High Tech, Naval, Eletroeletrônica, Eletrodomésticos, Manuseio de Vidros, Instaladores Industriais e outras.</p>

#### OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos (ácidos, solventes, etc.). Líquidos quentes e na presença de chamas (fogo).

#### INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos e braços antes de vestir a manga.
- Retirar anéis e adornos pessoais antes de vestir a manga.
- Coloque a mão dentro do Mangote e insira o dedo no furo situado na extremidade inferior do mesmo.
- Possui elástico especial que faz compressão do braço, sem apertá-lo, mantendo o conforto.
- Ao retirar, verifique se está livre de cavacos metálicos, vidros ou algo que possa causar ferimentos.
- Mantenha-o íntegro (sem furos ou rasgos), pois somente desta forma sua proteção será eficaz.

#### INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar.
- Não utilizar produtos de lavagem à seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água aquecida, máximo 50° C. Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar à sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 50° C).
- Se possível, incluir pedaços de Lona 10 (Limpa) gerando fricção e ao mesmo tempo absorvendo da sujeira.

#### CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição da luz ou qualquer fonte geradora de raios ultravioletas.

#### DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

**VOLK DO BRASIL LTDA**