

## DESCRIPTIVO TÉCNICO

### Attack Volk

- Resistência QUÍMICA
- Resistência TÉRMICA e ao corte
- Forro em aramida tipo *jersey*
- **NÃO CONTÉM LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO**
- Revestimento em nitrila
- Disponível nos tamanhos 8 (M), 9 (G) e 10 (EG)

• CA 38.250

• A luva Attack Volk foi desenvolvida para proteção e segurança na manipulação de peças oleosas e metálicas, pois oferece ao usuário uma ótima proteção mecânica contra abrasão e cortes, além de respingos de produtos químicos.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigência para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos; EN 374: Riscos Químicos; EN 407: Riscos Térmicos (calor)

#### 1. Resistência Mecânica - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Resistência à abrasão	3
Resistência ao corte	3
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1

#### 2. Resistência Química - EN 374:2003

Classe	Código	Nível
Álcool primário	A	4
Hidrocarboneto aromático	F	4
Hidrocarboneto saturado	J	4

#### 3. Resistência Térmica - EN 407:2004\*

Ensaio	Nível
Comportamento ao fogo	X
Calor por contato	3
Calor convectivo	X
Calor radiante	X
Pequenos respingos de metal	2
Grandes respingos de metal	X

\* O sinal "X" significa que a luva não é projetada para o uso coberto pelo ensaio correspondente.

\* Se o nível de desempenho no quesito "Comportamento ao Fogo" for 1 ou 2, o EPI não deve entrar em contato com uma chama.

\* Calor por contato - até 350°C por até 15 segundos.

#### 4. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 pares)	DUN 14 (72 pares)
10.55.962.25--M	M	7898619331331	17898619331338	27898619331335
10.55.962.25--G	G	7898619331348	17898619331345	27898619331342
10.55.962.25--EG	EG	7898619331355	17898619331352	27898619331359

#### 5. Instruções de Uso

##### REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);  
 Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;  
 Quando necessário, lave-as utilizando sabão/detergente neutro;  
 Não utilizar produtos de lavagem a seco, água sanitária ou alvejante;  
 Lavar e enxaguar em água, preferencialmente, temperatura ambiente ou até 30 C;  
 Secar à sombra e temperatura ambiente;  
 Repetir as operações em caso de extrema sujeira.  
 Evite expô-las ao sol e/ou claridade excessiva;  
 Mantenha-as armazenadas em local seco, fresco e arejado.  
 Inspeção, diariamente, a integridade das luvas e faça substituições quando necessário;  
 Mantenha as unhas aparadas e evite a utilização de anéis, pulseiras e/ou adornos;  
 Remova o excesso de sujidades ao final do dia/turno de trabalho e vire-a do avesso para secar.