

DESCRIPTIVO TÉCNICO

MANGOTE SPECVOLK E50

RESISTÊNCIA

EN 388



2244

FOTO



CÓDIGO ATUAL	CÓDIGO ANTERIOR	CA	COR	TAMANHO	EMBALAGEM
13.21.230.06	81.00300.00	31.952	Branco	Único	Pacote com 10 peças e Caixa com 100 peças.

DESCRIÇÃO	USO A QUE SE DESTINA
<p>MANGOTE SEPCVOLK 50 CM: Manga de segurança, tricotada com fios de fibra de vidro revestidos com polietileno (EPDM), grau alimentício, sem costura, ambidestro, com elastano nas extremidades, com e sem elástico em uma das extremidades para apoio no dedo polegar e comprimento aproximado de 50 cm. Conforme EN388:2003, obteve resultado de níveis de desempenho 2244, em que: 2 - Resistência à abrasão; 2 - Resistência ao corte por lâmina; 4 - Resistência ao rasgamento; 4 - Resistência à perfuração por punção.</p>	<p>Indicado para trabalhos com médias e altas agressões. Utilizado nos setores operacionais de Indústrias Alimentícias, Frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos), Automotivas, Metal-Mecânica, Plásticos, Celulose, Construção Civil, Plástica, Cerâmica, Vidros, Moveleira, High Tech, Naval, Eletroeletrônica, Eletrodomésticos, Manuseio de Vidros, Instaladores Industriais.</p>

OBSERVAÇÃO

Este produto não deve ser utilizado para manipulação de agentes agressivos químicos (ácidos, solventes, etc.), líquidos quentes e na presença de chamas (fogo). Atenção, Este produto não tem propriedades antiestáticas.

INSTRUÇÕES DE USO

- Lavar e secar as mãos e braços antes de vestir a manga.
- Faça uma verificação visual, higienizando apenas os mangotes em condições de uso.
- Descarte corretamente os mangotes com desgaste excessivo ou fios descontinuados.
- Retirar anéis e adornos pessoais antes de vestir a manga.
- Possui elástico especial que faz compressão do braço, sem apertá-lo, mantendo o conforto.
- Ao retirar, verifique se está livre de cavacos metálicos, vidros ou algo que possa causar ferimentos.
- Mantenha-o íntegro (sem furos ou rasgos), pois somente desta forma sua proteção será eficaz.

INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO

- Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias ou máquina de lavar.
- Não utilizar produtos de lavagem à seco ou alvejante (água sanitária).
- Lavar e enxaguar em água aquecida, máximo 40° C. Repetir as operações em caso de extrema sujeira.
- Secar à sombra naturalmente ou em secadora (Máximo 40° C).
- Repetir as operações em caso de extrema sujeira.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO

- Estocar em local fresco e seco.
- Proteger de exposição direta ao sol.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL
VOLK DO BRASIL LTDA