

DESCRIPTIVO TÉCNICO

FIT PIGMENTADA

- Tricotada em fibras sintéticas
- Pigmentos de PVC na palma aumentam a aderência em superfícies secas
- Ótima ventilação, alta flexibilidade e precisão de movimentos
- Disponível nos tamanhos: M, G e EG

• CA: 41.475

• A luva Fit Pigmentada foi desenvolvida para atender aos usuários que necessitam de proteção mecânica. Indicada para trabalhos de precisão em meios secos, proteção contra pequenas agressões nas linhas de produção, trabalhos de inspeção de qualidade de peças, atividades em colheita de café e laranja, logística, movimentação de carga, construção civil, jardinagem, manutenção industrial, automotivo e outros.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2016

Ensaio	Nível
Abrasão	2
Corte - Lâmina	2
Rasgamento	4
Perfuração	3
Corte - TDM	X

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (288 Pares)
10.03.122.06--M	M	7898619335971	17898619335978	27898619335975
10.03.122.06--G	G	7898619335988	17898619335985	27898619335982
10.03.122.06--EG	EG	7898619335995	17898619335992	27898619335999

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.