

DESCRITIVO TÉCNICO

Grip

- Confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais
- 10 gauge
- Revestimento em látex corrugado
- Disponível nos tamanhos P, M, G e EG
- CA: 18.007

• As luvas Grip foram desenvolvidas para atender aos usuários que necessitam de proteção contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Indicada para trabalhos na área de logística, construção civil, metal-mecânica, manutenção e uso em geral.



Esta luva de proteção é fabricada conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - EN 420: Requisitos Gerais; EN 388: Riscos Mecânicos

1. Riscos Mecânicos - EN 388:2003

Ensaio	Nível
Abrasão	2
Corte	1
Rasgamento	4
Perfuração	3

2. Embalagem

Código	Tamanho	EAN 13 (Par)	DUN 14 (12 Pares)	DUN 14 (144 Pares)
10.10.600.32--P	P	7898207211816	17898207211813	27898207211810
10.10.600.32--M	M	7898207211823	17898207211820	27898207211827
10.10.600.32--G	G	7898207211830	17898207211837	27898207211834
10.10.600.32--EG	EG	7898207211847	17898207211844	27898207211841

3. Instruções de uso

REDOBRE A ATENÇÃO QUANDO UTILIZAR O EPI DURANTE O MANUSEIO DE MÁQUINAS!

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);

Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;

Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;

Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

Este produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex

4. Instruções de higiene e manutenção

Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;

Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;

Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;

Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;

Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.