

# IMPACTO CUT R2 PLUS

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS E TÉRMICOS

CÓDIGO: 10.09.066.05

COR: Preto com Laranja

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fios de Aço e HPPE

CA: 50.869 | VALIDADE DO CA: 07/04/2029

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação









- RESISTÊNCIA MECÂNICA
   ESPECIALMENTE A CORTE
   A combinação de HPPE e fios de aço
   oferece alta resistência a cortes
   protegendo as mãos do usuário em
   diversas atividades
- MAIOR RESISTÊNCIA E

Reforço entre o polegar e o

- PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS
   Os protetores de impacto TPR na
   região dorsal absorvem e dissipam a
   energia de impactos, reduzindo o
   risco de lesões
- GRIP SEGURO
   O acabamento tipo Sandy na palma e dedos proporciona um grip seguro e aderência em superfícies úmidas ou oleosas
- ENSAIOS COMPLEMENTARES (ANSI / ISEA 105-201) RESISTÊNCIA AO CORTE NÍVEL A6 E (ANSI / SEA 138-2019) PROTEÇÃO À IMPACTO NÍVEL
- RESISTÊNCIA TÉRMICA (calor de contato) de até 100°C, com intermitência de 15 segundos

# DESCRIÇÃO

indicador

**DURABILIDADE** 

Luva de segurança confeccionada em HPPE (polietileno de alta densidade), fios de aço, 13 gauge, com banho nitrílico total na palma e dorso e banho nitrílico tipo Sandy na região palmar e ponta dos dedos, com reforço em nitrílico naregião entre os dedos polegar e indicador, com aplicação de protetores de impacto TPR na região dorsal, punho com inserçãode fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas (poliéster)

### **INDICADA PARA**

A luva IMPACTO CUT R2 PLUS foi desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador em atividades com presença de agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração, corte por TDM e impacto) e agentes térmicos (\*\*calor de Contato), como movimentação de peças ou materiais cortantes secos ou úmidos. Proporciona moderada sensibilidade tátil, mantendo a elasticidade e flexibilidade de movimentos, em ambientes com ou sem a presença de \*óleo e graxas.Indicada em atividades que possuam risco de impacto no dorso da mão e necessitem de proteção a corte como na indústria automotiva, naval, aeronáutica, madeireiras e moveleira, movimentação de cilindros, mineração entre outros.

### NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

### EN 388:2019 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	
Resistência à abrasão	4	
Resistência ao corte - Coupe test	3	EN 388:2016
Resistência ao rasgamento	4	\ ₫—
Resistência à perfuração	2	( <b>-</b> i)
Resistência ao corte - TDM	F	424250
Proteção adicional contra Impacto	Р	4342FP

### EN 407:2020 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL	
Comportamento ao fogo	Х	
Calor de Contato	1	EN 407
Calor Convectivo	X	ایادا
Calor Radiante	Х	
Pequenos respingos de metal fundido	X	
Grandes respingos de metal fundido	Х	X1XXXX
* Calor de Contato: até 100oC por 15 segundos		

### **ENSAIOS COMPLEMENTARES**

ANSI / ISEA 105-2016 - RESISTENTE AO CORTE

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência ao corte - TDM	A6



ANSI / ISEA 138-2016 - RESISTENTE A IMPACTO

ENSAIOS	NÍVEL
Impacto	3



\* Teste realizado de acordo com a normativa EN 407 (Riscos Térmicos – CALOR), em condições laboratoriais. Sempre respeitar a temperatura máxima e o tempo limite de contato (em segundos), estabelecidos nos ensaios laboratoriais. Visando melhor performance da luva e segurança do usuário, é necessário realizar testes preliminares do EPI juntamente à área de SST, que deve considerar fatores como peso, temperatura do material (estando molhada, a eficácia ao isolamento térmico poderá ser reduzida) e tempo de contato, certificando assim seu uso em condições reais de utilização.

### **SEGMENTOS**

Indústrias automotiva, naval, aeronáutica, madeireira e moveleira, metalúrgica, química, movimentação de cilindros, mineração, serviços de manutenção, construção civil, serviços de limpeza e outras.

### INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

## INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- · Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco:
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40oC;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

### **ARMAZENAGEM**



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade




Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

# EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (6 PARES)	DUN 14 (72 PARES)
7 (P)	7908667901339	17908667901336	27908667901333
8 (M)	7908667901346	17908667901343	27908667901340
9 (G)	7908667901353	17908667901350	27908667901357
10 (EG)	7908667901360	17908667901367	27908667901364

# DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.















<sup>\*</sup> Os desempenhos dos ensajos complementares não constam no CA