



MALHA DE AÇO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tamanhos Disponíveis: 6(EP), 7(P), 8(M), 9(G), 10(EG)
Composição: Malha de aço inoxidável
Cor: Cinza
Certificado de Aprovação (CA): 26.968
Validade: 5 anos da data de fabricação

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para trabalhos com altas agressões protegendo o usuário contra golpes por facas manuais e/ou similares em indústrias alimentícias, frigoríficas (aves, suínos, pesca e bovinos), massas, lácteos, doces, metalmecânica, vidros e trabalhos gerais em cortes horizontais e verticais de alta agressividade.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável, fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho, cinco dedos, punho 21 cm.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

Este EPI é fabricado conforme as exigências para Equipamentos de Proteção Individual - Normas técnicas: Proteção das mãos do usuário contra cortes por facas manuais e objetos cortantes similares:

ISO 13999-1:1999

ISO 13999-1



EMBALAGENS - CÓDIGOS DE BARRAS

Tamanho	EAN13 (Peça)	DUN 14 (20 Peças)
6 (EP)	7898619334691	47898619334699
7 (P)	7898619334707	47898619334705
8 (M)	7898619334714	47898619334712
9 (G)	7898619334721	47898619334729
10 (EG)	7898619334738	47898619334736

INSTRUÇÕES DE USO

O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
 Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
 Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Essa ação evita acidentes e fadiga excessiva;
 Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
 Mantenha unhas aparadas e evite o uso de anéis, pulseiras ou outros adornos. Essa ação evita o desgaste desnecessário do EPI, bem como evita danos ao EPI.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

Na lavagem, utilizar detergente neutro e escova de cerdas macias. (Não aconselhável máquina de lavar);
 Introduza as luvas sujas em água quente (aprox. 60°C) com detergente/sabão neutro por alguns minutos;
 É recomendado agitar vigorosamente as luvas durante este processo para ajudar a soltar as partículas de sujeira;
 Após a lavagem, introduza a luva repetidamente em água limpa e quente (aprox. 60°C). Agitar vigorosamente as luvas também é recomendado neste processo;
 Quando a etapa acima for concluída, enxague a luva com água morna e deixe escorrer em temperatura ambiente;
 Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.